

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PIANO DI PEREQUAZIONE N° 6
Via dei Mille, Selvazzano Dentro

Settembre 2019

Ing. Paolo Mastrocola



La seguente immagine mostra la planimetria degli interventi nell'area in oggetto.
Segue documentazione fotografica a supporto delle valutazioni idrauliche svolte.

Riferimento va fatto alla Valutazione di Compatibilità Idraulica e agli elaborati grafici a corredo dei quali il presente documento è stato redatto.




Figura 1 – Lotto oggetto dell'intervento allo stato di progetto e ipotesi di invaso e scolo delle acque meteoriche al fine di garantire l'invarianza idraulica - In rosso i punti relativi alla documentazione fotografica



Figura 2 – Panoramica dell'area oggetto di trasformazione – Vista da Punto 1 verso est



Figura 3 – Area oggetto di trasformazione – Vista da Punto 1 verso sud



Figura 4 – Area oggetto di trasformazione – Vista della scolina esistente da punto 2 verso sud-est



Figura 5 – Area oggetto di trasformazione – Vista della scolina esistente da punto 3 verso nord